



Último Minuto: Aclaran que accidente en sector Coquiao se trató del volcamiento de una grúa que trasladaba un bus en pana

Descripción

En un principio se dio la alerta por una colisión mayor en la Ruta 5 Sur; sin embargo, unidades de emergencia confirmaron en el lugar que no se registraron personas lesionadas.

Una intensa movilización de los equipos de emergencia de la comuna de Ancud se registró durante las últimas horas en la **Ruta 5 Sur**, a la altura del **sector Coquiao**, tras el reporte preliminar del volcamiento de un bus de dos pisos que presuntamente habría colisionado con un camión.

Ante el llamado, diversas unidades de rescate e instituciones de salud se despacharon de forma inmediata hacia el lugar del siniestro vial para atender la supuesta emergencia de gran envergadura en la provincia de Chilo.

Aclaración del hecho

Con el arribo de los primeros voluntarios de Bomberos y personal de salud al punto del accidente, se logró precisar la naturaleza del incidente.

Según la información oficial ampliada desde el lugar, el hecho correspondió al **volcamiento de una grúa de alto tonelaje que realizaba el traslado de un bus de dos pisos**, el cual se encontraba fuera de servicio debido a una falla mecánica previa. El peso y la dinámica de la maniobra habrían provocado la desestabilización del vehículo de carga en la ruta.

Afortunadamente, tras la evaluación de los equipos de emergencia, **no se reportaron personas lesionadas** ni pasajeros afectados, reduciéndose el impacto del siniestro únicamente a daños materiales y a la interrupción parcial del tránsito en la principal arteria conectora de la isla de Chilo.

Se solicita a los conductores que transitan por el sector Coquiao mantener la máxima precaución debido a los trabajos que se realizan en la vía para el retiro de las pesadas estructuras

Categoría

1. Actualidad
2. Ancud
3. Noticias
4. Regional
5. Último Minuto

Fecha de creación

2026/05/17

Autor

departamento-de-prensa

default watermark